



TECHNICKÉ INFORMACE

## CLIMACALC ISO QUARZ

<b>Obchodní značka:</b>	ZERO ClimaCalc Iso Quarz
<b>Materiál:</b>	Speciální izolační kotevní základní nátěr s cca. 0,4 mm zrnem
<b>Použití:</b>	Na sádrokarton v interiéru a podobné podklady před následným nanášením ZERO ClimaCalc omítkovin.
<b>Odstín:</b>	Bílý
<b>Pojivo:</b>	Disperze umělé pryskyřice, oxid titaničitý, minerální přísady
<b>Specifická hmotnost:</b>	Cca. 1,4 +/- 0,2
<b>Vlastnosti:</b>	Adhezivní; vysoce propustný pro vodní páru; zabraňující pronikání zbarvujících přísad, minerálního charakteru, dobře kryjící. ZERO ClimaCalc Iso Quartz blokuje vstup zabarvení z kritických podkladů a reguluje savost podkladu.
<b>Doba schnutí:</b>	Nejméně 24 hodin, dále zpracovatelný cca. po 12 hodinách, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
<b>Ředění:</b>	Čistou vodou max. 3%
<b>Technika nanášení:</b>	Nátěrem, válečkováním.
<b>Spotřeba:</b>	200 – 250 g/m <sup>2</sup> na jednu vrstvu
<b>Teplota při zpracování:</b>	Min. + 5 °C vzduch a podklad
<b>Skladování:</b>	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
<b>Čištění náradí:</b>	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry zcela odstranit. Nové omítky nanášet až po dostatečném vytvrzení (cca 1 den / 1 mm síly omítky, nejméně však 7 dní). Zcela nové omítky fluátovat a omýt. Maximální obsah vlhkosti v podkladu nesmí překročit 3%. Vlhké nebo nedostatečně pevné podklady mohou způsobit poškození, např. puchýře, praskliny, které mohou způsobit následné vrstvy. Vhodnými podklady jsou sádrokartony, sádrovláknité desky, dřevo a dřevěné části, staré nosné nátěry disperzními barvami.
<b>Skladba nátěru:</b>	Vysoce savé a brusné podklady: ZERO Acryl Tiefgrund Nový sádrokarton nebo podobné: ZERO Konzentrat F ředěný 1:4
<b>EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:</b>	Kategorie: gWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 20 g/l VOC.
<b>Poznámka:</b>	Okolní plochy pečlivě zakryjte a chraňte před potřísněním! Zředění vodou, nedostatečné proschnutí nebo nepříznivé podmínky vlhkosti a teploty na objektu mohou nepříznivě ovlivnit izolační vlastnosti produktu. Nemíchejte s jinými materiály. Během manipulace používejte ochranné brýle a rukavice. Vyvarujte se kontaktu s kůží. V případě potřísnění omyjte okamžitě čistou vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte mimo dosah dětí. Nečistoty na okolních plochách ihned omyjte vodou. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.