



TECHNICKÉ INFORMACE

QUARZ STYLE

Obchodní značka:	ZERO Quarz Style
Materiál:	Dekorativní omítková směs pro vytváření strukturovaného povrchu
Použití:	Pro interiérové dekorativní úpravy nosných připravených ploch. Ideální pro následné dekorativní úpravy např. pomocí ZERO RenoTop Metallic, Acryl Seidenglanzlack Metallic, ArtDesign Deco-in Lasur, ArtDesign Deco Sil.
Odstín:	Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku:	Mat
Pojivo:	Umělá pryskyřičná disperze.
Vlastnosti:	Odolná mechanickému poškození nárazy, odolná alkalitě, strukturující, paropropustná, bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel a škodlivých látek.
Doba schnutí:	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 5 hod. suchá na povrchu. Po 6 dnech mechanicky odolná. Celková vyzrállost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
Ředění:	Vodou. Neředit, připraveno k nanášení.
Technika nanášení:	Natahování nerezovým hladítkem a dále upravovat podle vzoru jenž je chtěno dosáhnout.
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba:	Cca. 1,7 kg/m ²
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbytku odstraněny. Statické trhliny vyspravit dle stavebních předpisů (fixace skelnou tkaninou). Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Drobné nerovnosti vyspravit pomocí ZERO Handspachtel. Velmi savé a sprašující podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo Konzentrat F (poměr ředění dle tech. informací). Ostatní připravené vhodné podklady základovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: IWb - 200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.