



TECHNICKÉ INFORMACE

PROFI GERÄTEKLEISTER INSTAND

- Obchodní značka:** Profi Gerätekleister Instand
- Materiál:** Vysoce jakostní, rychle rozpustné lepidlo na tapety vhodné i ke zpracování na tapetovacích strojích.
- Odstín:** Transparentní po zaschnutí
- Stupeň lesku:** Mat
- Balení:** 500 g
- Pojivo:** Směs metylceluosu a umělé pryskyřice
- Použití:** ZERO Profi Gerätekleister Instand je vhodný k bezpečnému lepení tapet vinylových, strukturovaných vinylových, hrubovláknitých, těžkých papírových, izolačních, textilních. Lepidlo je také ideální ke zpracování v tapetovacích strojích.
- Doba schnutí:** Podle naneseného množství od 10 do 30 min. Hrubovláknité tapety lze dále přetírat barvou po jednom dni.
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Veškeré staré nesoudržné tapety a lepidla odstranit. Spáry vytmelit pomocí ZERO Fassadenspachtel (nebo jiným vhodným materiálem k tomu určeným). Silně savé spářující a křídovaté povrchy napenetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat (ZERO Konzentrat F, ZERO Acryl Tiefgrund apod.). Vodou rozpustné nečistoty podkladu (staré nátěry a pod.), které by mohly proniknout do tapety musí být dobře zaizolovány izolačním nátěrem. U nejednotně barevných podkladů a tapet, u nichž by barva podkladu hrála roli, doporučujeme podklad před tapetováním podtřít s ZERO Tapeziergrund weiss.
- Zpracování:** ZERO Profi Gerätekleister Instand pravidelně přisypávat a rozmíchávat s čistou studenou vodou (poměr míchání v tabulce) a po té ještě celé krátce promíchat. Po 5 min. znovu silně promíchat. Připravené lepidlo nanést pomocí štětky nebo tapetovacího stroje na tapetu. Pro dostatečné provlhnutí tapetu složit. Prostudujte si před započatím prací řádně návod od výrobce tapetovacího stroje a výrobce tapet.
- Tabulka ředění:**
- | Pro | Poměr ředění | Množství vody na balení | Vydátnost balení |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| Lepení | 1 : 40 | 20 l | cca. 150 – 200 m ² |
| Tapetovací stroj | 1 : 20 | 10 l | cca. 50 m ² |
| Hrubovláknité tap. | 1 : 20 | 10 l | cca. 50 m ² |
| Těžké, textilní, izolační a vinylové tap. | 1 : 20 | 10 l | cca. 50 m ² |
- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.